

Организациям электроэнергетики

Компания	ООО «Сименс»
Департамент	EM DG
Фамилия	Горенков С.Д.
Факс	+7 (495) 737-23-85
E-mail	Sergey.Gorenkov@siemens.com
Вх. №	
Исх. №	EM DG – 048
Дата	12.03.2018

О проверках МП устройств после обновлений встроенного ПО

Информационное письмо

Обозначение версий встроенного ПО для МП устройств релейной защиты и автоматики серий SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact и SIPROTEC 5 имеет следующий формат:

X.YZ, где

- X – модификация МП устройства;
- Y – версия встроенного ПО;
- Z – обновление (улучшение) версии встроенного ПО.

Первая цифра после точки (Y) определяет версию встроенного ПО в части особенностей построения функций и их параметров. Вторая цифра после точки (Z) обозначает редакцию основной версии встроенного ПО, в которой выполнены внутренние улучшения, не меняющие алгоритмы работы функций, их наборов параметров и значения параметров.

Перед первым вводом МП устройства релейной защиты и автоматики в работу необходимо установить актуальную и доступную на официальном сайте производителя версию встроенного ПО (YZ). В течение всего срока эксплуатации в рамках планового технического обслуживания также рекомендуется обновлять встроенное ПО до актуальных версий.

После обновления встроенного ПО необходимо проверить характеристики срабатывания всех измерительных органов на соответствие заданным уставкам, а также проверить правильность взаимодействия измерительных органов и пользовательской логики с контролем времени срабатывания всех заданных проектом функций МП устройства.

С уважением,

С.Д. Горенков



Руководитель технического центра
EM DG, ООО «Сименс»