

Sliding Bar Interlock

Dispositivo de seguridad barra que se desliza
Couplage de barre coulissante

Item:

HSBE

For Use With 3 Pole and 4 Pole Frame EG
Para Usar Con 3 Polos y 4 Polos Caja Base EG




Installation Instructions / Instructivo de Instalación

 Danger	 Peligro	 Danger
Hazardous Voltage. Will cause death or serious injury.	Tensión peligrosa. Puede causar la muerte o lesiones graves.	Tension dangereuse. Danger de mort ou risque de blessures graves.
 Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device. Replace all covers before power supplying this device is turned on.	Desenergice totalmente antes de instalar o darle servicio. Reemplace todas las barreras y cubiertas antes de energizar el interruptor.	Couper l'alimentation de l'appareil et barrer avant de travailler. Remplacez tous les couverts avant que l'alprovisionnement de pouvoir soit alimenté.

Use only with Siemens certified components.


Utilizar únicamente con componentes certificados de Siemens.

A utiliser uniquement avec les composants certifiés Siemens.




Customer Supplied, 4 - 6 mm thick Cold Rolled Steel
[Provisto por Cliente, 4 - 6 mm delapared Acero rollado en frio]


- 1 Disconnect Voltage. Turn off breaker
[Desconecte Voltaje. Apagar interruptor]




2a 4 Poles
[4 Polos]




2b 3 Poles
[3 Polos]



3a



3b





⚠ Danger

Hazardous Voltage.
Will cause death or serious injury.

Turn off and lock out all power supplying this device before working on this device.
Replace all covers before power supplying this device is turned on.

⚠ Peligro

Tensión peligrosa.
Puede causar la muerte o lesiones graves.

Desenergice totalmente antes de instalar o darle servicio.
Reemplace todas las barreras y cubiertas antes de energizar el interruptor.


⚠ Danger

Tension dangereuse.
Danger de mort ou risque de blessures graves.


Couper l'alimentation de l'appareil et barrer avant de travailler.
Remplacez tous les couverts avant que l'alimentation de pouvoir soit alimenté.

3 POLES [3 POLOS]

4




5




4 POLES [4 POLOS]

4



5



Technical Support:

Toll Free: 1-800-964-4114

Internet: www.usa.siemens.com/powerdistribution

Subject to change without prior notice
Siemens Industry, Inc., Norcross, GA U.S.A.

4 / 4

© Siemens Industry, Inc. 2009
IL01219072EH02
807910A01