


## Anschluss der Thermobox 7XV5662-6AD10 mit Verbindungskabel 7XV5103-7AAxx am Schutzgerät SIPROTEC 4 (RS485)



Die beiden kurzen Kabelenden (rt + bl) werden an A (rt) und B (bl) der Thermobox angeschlossen.  
Durch das Brücken der Anschlüsse A - A' und B - B' werden die Abschlusswiderstände aktiviert.

Die beiden langen Kabelenden (rt + bl) werden an A' (rt) und B' (bl) zum Aktivieren des  
Busabschlusses angeschlossen.

Hinweis:  
Die RS485-Schnittstellen  
und die Messeingänge haben  
gleiches Bezugspotential

**Zum Schutzgerät  
Port C/D (RS485)**