

Siemens SCM STAR Benutzeranleitung

SLM-SD-04 / Lieferantenentwicklung (PPQ) – Lieferantenprozess

Siemens/GS SCM FE/SCM STAR

Lieferantenentwicklung (PPQ) – Lieferantenansicht

Allgemeine Anforderungen

Voraussetzungen:

Bevor Sie mit der Anleitung beginnen, stellen Sie sicher, dass

- Sie erfolgreich einen Account für SCM STAR angefordert haben
- Sie eine Bestätigungs-Email bezüglich der Account-Erstellung in SCM STAR erhalten haben
- Sie Teil des Lieferantenentwicklungsprozesses sind

Ziele:


Nach Durchführung dieser Übung sollten Sie in der Lage sein, folgendes zu tun:

- Anmeldung in SCM STAR als Lieferant
- Folgen des E-Mail-Links, der an Lieferanten gesendet wird
- Zusammenarbeitsformular PPQ beantworten und Antworten speichern
- Einfügen einer Antwort von Lieferantenseite aus


Geschätzte Dauer:

• Sie benötigen ca. 20 Minuten, um diese Benutzeranleitung zu durchlaufen.


Login




Lieferantenansicht- Maßnahme / Zusammenarbeitsbereich



Oder durch das direkte Anklicken einer Maßnahme auf Startseite in der Sektion "Empfangene Maßnahmenzusammenarbeiten".





Nach einem Klick auf die Maßnahme, gelangen Sie direkt in den Zusammenarbeitsbereich der Maßnahme.






Lieferantenantwort





Oben auf der Seite finden Sie den Maßnahmentitel. Neben dem Maßnahmentitel ist ein Pfeil, der angeklickt werden kann.




▶ N

Nach einem Klick auf diesen Pfeil werden weitere Informationen zu dieser Maßnahme aufgeblendet, z.B. Lieferanten-Entwicklungsplan. Ein nochmaliges Klicken auf den Pfeil schließt diese Information wieder.





Wenn der Lieferant alle Pflichtfragen beantwortet hat, wird der Button "Abgeschlossene Zusammenarbeit" eingeblendet / aktiviert und der Lieferant kann seine Zusammenarbeit abschließen.
Nach Klicken auf den Button "Abgeschlossene Zusammenarbeit", ändert sich der Status der Zusammenarbeit auf "Abgeschlossen".
Der Lieferant kann anschließend keine Änderungen mehr vornehmen.




Abgeschlossene Zusammenarbeit

Abgeschlossene Zusammenarbeit










Folgende Auflistung zeigt, welche Maßnahmen das Formular der Zusammenarbeit "PPQ Supplier Section" nutzen:

1. Product Release	10. Process Capability
2. Supplier Drawings and	11. Gage
Specifications	Repeatability &
	Reproducibility
	(Gage R&R)
3. Critical to Quality	12. Tooling & Gages
4. Manufacturing Quality	13. Discrepancy
Control Plan	Reports (MDR / FM / ECMI)
5. Inspection Records	14. Packaging
and Data Sheets	Instructions &
	Photos
6. Material Data	15. Special Process
	Documentation
7. Destructive & Non-	16. Correspondence
Destructive Testing	and Miscellaneous
Records	Documents
8. Metals Joining	17. Personnel &
Documents	Suppliers
9. Failure Modes and	18. First Article
Effects Analysis	Inspection (FAI)
(19.) plus any custom	
actions	



Weitere Hinweise

Wie kann ich als Lieferant meine Maßnahmen finden und zum Plan zuordnen

Auf der Startseite des SCM STARs gibt es die Tabelle "Meine Maßnahmen". Mit Hilfe dieser Tabelle ist es möglich, schnell zu bestimmten Maßnahmen zu gelangen.





Mit einem Klick auf die Zahl der laufenden Maßnahmen (Beispiel hier 26) gelangt der Lieferant zu der Auflistung der in Arbeit befindlichen Maßnahmen.

Bedeutung Zeile "Einkäufer": Anzahl der Maßnahmen, die nur vom Siemens-Mitarbeiter administriert werden.

Bedeutung Zeile "Lieferant": Anzahl der Maßnahmen, die vom Lieferant administriert werden können.







Nachrichtenfunktion

