



SIEMENS

www.siemens.com/mobility

KM-DIREKT, K-MICRO, KM-Fahrzeugsteuerung

KM-DIREKT – Ein bewährtes und zuverlässiges System

Ersatzteile

für KM-DIREKT, K-MICRO und teilweise noch ältere KM-Fahrzeugsteuerungen.

Reparaturen

schnell und zuverlässig.

Software-Anpassungen

damit ihre Systeme up-to-date bleiben.

Technischer Support

schnelle und professionelle Hilfe.

Erstklassiger Service aus einer Hand

Eine ständige Produktpflege und umfassende Lagerdisposition ermöglichen Ihnen den Zugang zu einer großen Auswahl an Ersatzteilen.

Durch qualifiziertes Service-Personal

An unserem Standort in München prüfen und reparieren wir Ihre Komponenten – von der einzelnen Steckkarte bis zur kompletten Fahrzeugsteuerung.

Die Antwort auf sich ändernde Betriebsbedingungen

Gerne passen wir die Software Ihrer KM-DIREKT Systeme oder Ihres K-MICRO's auf geänderte Betriebsbedingungen an. Dazu gehören auch Änderungen in der Verknüpfungslogik und die Modifikation von Schnittstellen, z. B. Motor, Getriebe oder Funkfernsteuerung.


Wir sind für Sie da im Fall der Fälle

Unser Expertenteam unterstützt sie gerne bei der Störungsbehebung. Sprechen Sie uns einfach an.

We keep the world running.

Ersatzteile für Ihre Steuerung oder Gleit-/Schleuderschutzanlagen

Dies stellt nur eine Auswahl der verfügbaren Teile dar. Bitte sprechen Sie uns an, wenn Sie einen anderen Artikel benötigen.



Ersatzteil	Siemens-Materialnummer	Ersatzteil	Siemens-Materialnummer
A 952 NG	A2V00205397063	ERD 01	A2V00205397456
A 953 NG	A2V00205395891	ERD 02	A2V00205397454
ARZ 05	A2V00205397469	ERD 04	A2V00205397153
ATA-FLASH	A2V00205330476	ERS 01	A2V00205396990
CAA 01	A2V00205397378	ESA 02	A2V00205396138
CAD 01	A2V00205397700	ESA 03	A2V00205396051
CAN 01	A2V00205397696	EVD 01	A2V00205398240
CAN 02	A2V00205397695	EVD 04	A2V00205396665
CAP 01	A2V00205397693	K-TERMINAL	A2V00205332358
CAP 02	A2V00205397691	MAD 40	A2V00205396492
CEA 01	A2V00205397730	MAD 41	A2V00205396493
CED 01	A2V00205397698	MAD 42	A2V00205396494
CED 02	A2V00205396385	MAD 43	A2V00205396495
CEI 02	A2V00205396062	MAD 44	A2V00205396496
CMC 01	A2V00205395617	MAD 45	A2V00205395497
CNT 51.1	A2V00205395374	MAD 46	A2V00205395448
CRA 01	A2V00205397633	MAD 47	A2V00205395449
CRA 02	A2V00205396113	MAD COD	A2V00205397475
CRA 04	A2V00205394959	MAD L	A2V00205396737
CRH 01*	A2V00205397729	MAD L MET.	A2V00205393017
CRH 01.1*	A2V00205394654	N 4141	A2V00205396701
CRH 02, CRH 02.1*	A2V00205394945	N 8141	A2V00205396606
CRH11, CRH11.1*	A2V00205394941	N 9141	A2V00205394085
CRH 12*	A2V00205392763	U 32.7.0.1	A2V00205398394
CSL 01	A2V00205397634		
CSL 02	A2V00205396395		
CSN 02	A2V00205395941		
CSN 03	A2V00205395867		
CSN 04	A2V00205394831		
CSS 01.1	A2V00205394938		
CSU 21*	A2V00205396932		
CSU 27*	A2V00205396935		
CSU 43*	A2V00205396906		
CSU 45*	A2V00205390287		
EAR 02	A2V00205398992		
EAR 03	A2V00205398993		
EAR 05	A2V00205398995		
EHS 04	A2V00205397457		

Siemens AG
 Infrastructure & Cities Sector
 Rail Systems Division
 Mobility and Logistics Division
 Siemens Mobility Services
 Post Box 32 40
 D-91050 Erlangen
 Germany

Anfragen und Bestellungen
 Fax: +49 (9131) 7477-46255
service-omc.mobility@siemens.com

Kontakt für technische Klärungen
 Hr. Andreas Bleicher
 Krauss-Maffei-Str. 2, 80997 München
 Tel.: +49 (89) 28852-3528
 Fax: +49 (89) 28852-3471
andreas.bleicher@siemens.com

* Diese Produkte enthalten eine kundenspezifische Software. Hier wird der entsprechende Versionsstand benötigt.