

Siemens Industrial S.A.

CUIT: 33-71657893-9

Estimados:

Solicitamos completar los siguientes datos detallados en el formulario de pre diagnóstico y adjuntarlos a cada unidad a revisar.

- Datos de la empresa
- Persona de contacto
- E-mail y número de teléfono.
- Descripción de falla en planta

Importante: para un correcto seguimiento de la reparación, no se recibirán equipos sin su correspondiente remito y pre-diagnóstico.

Datos complementarios a tener en cuenta previo al enviar sus equipos al Centro de reparaciones para su diagnóstico.

Dirección:

Calle Cuba 4870, Ruta 8 Km 18
B1653JXA - Villa Ballester, Gral. San Martín. Prov. BS AS

- Ø Documentación requerida para ingresar al predio
- Certificado de ART con cláusula de no repetición a favor de TAMASH S.A (CUIT 33-71234845-9) monto mínimo de \$700.000
- También es válido un seguro contra accidente personal con cláusula a favor de TAMASH S.A con un monto mínimo de \$700.000 con su comprobante de pago
- Seguro vehicular.
- ✓ La documentación la pueden enviar por e-mail previamente o bien presentarla en el momento de ingreso a planta. El correo de contacto es centroreparaciones.ar@siemens.com

El ingreso a Planta para entrega de materiales debe ser por puesto, Calle Cuba 4870
Sector: Recepción de Mercaderías

- Horario de atención Recepción de Mercaderías: lunes a viernes de 8:30 hs a 10:00 y de 10:30 hs a 13:00 y de 14:00 a 16:30 hs.

Cualquier duda o consulta a disposición.

Saludos Cordiales.